



Installazione CTM Racing su MV Augusta

Modelli F4, Brutale

[www.spelectronics.it](http://www.spelectronics.it)

R 2 0 1 0 0 4 2 1

1) Rimozione Carenatura:

A ●

B ●

C ●



# SR electronics

2) Posizionare la centralina del CTM in zona cruscotto mantenendo il cablaggio rigorosamente sul lato destro della moto:

- Indicatore di Marcia inserita



- Posizione della centralina del CTM e relativo cablaggio(\*)



\* questo cablaggio deve essere posizionato il più distante possibile dal cablaggio del cruscotto.

# SP electronics

Il passaggio del cablaggio Plug&Play dal lato destro al lato sinistro della moto, deve avvenire sotto il serbatoio.





Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile telefonare

al nostro numero

0445-334677

dalle 14.00 alle 17.00

Oppure scrivete a

[tech@spelectronics.it](mailto:tech@spelectronics.it)

[www.spelectronics.it](http://www.spelectronics.it)